

27/03/2018

מעלות, גבעת הנשיא פרס, פיתוח שטח

תאור קידוחי הנסיון

1716359

ביום 27/03/18 נבדקו תנאי הקרקע באתר בעזרת שלושה קידוחי ניסיון במכונת כלונסאות מסוג M-300.
מיקום הקידוחים מסומן בתכנית המצורפת בנספח. תאור הממצאים מבוסס על המדגמים שהובאו למעבדה ועל הרישומים שבצעתי בשטח.

השכבות שנמצאו בקידוחים

ק-4

0.0-0.3 מ': סלע גיר, קשה מאד

הערה: נקדח בעזרת מקדח וידיה כ- שעה. הקידוח הופסק בגלל קשיי קדיחה.

ק-6

0.0-1.5 מ': שברי גיר בגדלים שונים עם חרסית וצרורות.

1.5-1.8 מ': סלע גיר, קשה מאד.

הערה: נקדח בעזרת מקדח וידיה כ- שעה. הקידוח הופסק בגלל קשיי קדיחה.

ק-8

0.0-0.7 מ': שברי גיר בגדלים שונים עם חרסית וצרורות.

0.7-1.5 מ': סלע גיר, קשה מאד.

הערה: נקדח בעזרת מקדח וידיה כ- שעה. הקידוח הופסק בגלל קשיי קדיחה.

מי תהום

בקידוחים לא נמצאו מים.

בכבוד רב,

רוסלן מקרנקו, גאולוג
ישראל קלר, יעוץ לביסוס ושרותים הנדסיים בע"מ

נספח: מיקום קידוחי הניסיון